FICHE PRODUIT



Câble ECG à 5 dérivations pour 54405 - pièce de rechange - nécessite le câble de raccordement 54407 - 1 pièce.

Référence : SOC-MN54406
EAN13 : 6941900601208

Description du produit

Câble ECG à 5 dérivations pour 54405 - pièce de rechange - nécessite le câble de raccordement 54407 - 1 pièce.

Câble ECG à 5 dérivations pour 54405 - pièce de rechange

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-de-moniteurs-multiparametres/19489-cable-ecg-a-5-derivations-pour-54405-piece-de-rechange-necessite-le-cable-de-raccordement-54407-1-piece-6941900601208.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.